


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων εκπομπής (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι).

ΠΚ1 σε λειτουργία

MT4 σε στάση

MT5678 σε λειτουργία.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Καταγράφηκαν οι ακόλουθες υπερβάσεις οριακών τιμών στην καμινάδα του MT7 ως εξής:

13/01/2024 25,25 mg/Nm³ για 1,5hrs, Σκόνη MT7 (όριο 20mg/Nm³)
14/01/2024 26,34 mg/Nm³ για 2,5hrs, Σκόνη MT7 (όριο 20mg/Nm³)

Οι υψηλές τιμές σκόνης παρατηρήθηκαν λόγω δυσλειτουργίας του ηλεκτρικού φίλτρου του μύλου τριμμένου F. Μετά από διορθωτικές ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης επανήλθε σε κανονική λειτουργία.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων εκπομπής
(επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι).

ΠΚ1 6ε λειτουργία

MT4 6ε στάση

MT5678 6ε λειτουργία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων
εκπομπής (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι).

ΠΚ1 6ε λειτουργία

MT4 6ε στάση

MT5678 6ε λειτουργία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων
εμπορίας (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι)

ΠΚ1 σε λειτουργία

ΜΤ4 σε στάση

ΜΤ5678 σε λειτουργία


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ




ΜΑΙΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων
εμπορίας (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι).

ΠΚ1 σε λειτουργία

ΜΤ4 σε στάση

ΜΤ5678 σε λειτουργία.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Καταγράφηκαν οι ακόλουθες υπερβάσεις οριακών τιμών στις καμινάδες του Εργοστασίου Βόλου ως εξής:

01/06/2024 10,3 mg/Nm³ για 10hrs, HCl ΠΚ1 (όριο 10mg/Nm³)
06/06/2024 26,4 mg/Nm³ για 1hr, Σκόνη ΜΚ2 (όριο 20mg/Nm³)
18/06/2024 628,4 mg/Nm³ για 9hrs, NOx ΠΚ1 (όριο 500mg/Nm³)

Από τα καταγραφικά του εργοστασίου, προκύπτει πως η οριακή αύξηση των τιμών του HCl ήταν παροδική και οι τιμές εκπομπών του συγκεκριμένου ρύπου έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα μέτρησης. Από την διερεύνηση του περιστατικού, προέκυψε ότι η υπέρβαση του ορίου εκπομπής δεν ήταν πραγματική, αλλά προήλθε από δυσλειτουργία του μετρητικού εξοπλισμού. Ακολούθησε συντήρηση από τεχνικό του προμηθευτή του οργάνου και αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Οι υψηλές τιμές σκόνης παρατηρήθηκαν λόγω δυσλειτουργίας του βακτηριλίου του ΜΚ2, η οποία αποκαταστήθηκε και ο μύλος λειτουργεί κανονικά με τις εκπομπές στα φυσιολογικά επίπεδα.

Οι υψηλές τιμές NOx παρατηρήθηκαν κατά την έναρξη της μονάδας μετά από επίσκεψη και δεν λειτουργούσε ακόμη σε ~~σταθερή~~ συνθήκες σταθερής κατάστασης. Η μονάδα σταθεροποιήθηκε και οι εκπομπές μειώθηκαν στα φυσιολογικά επίπεδα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων
εμπορίας (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι).

ΠΚ1 σε λειτουργία

ΜΤ4 σε στάση

ΜΤ5678 σε λειτουργία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων
εμπορίας (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι).

ΠΚ1 σε λειτουργία

ΜΤ4 σε στάση

ΜΤ5678 σε λειτουργία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων
εκπομπής (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι)

ΠΚ1 σε λειτουργία

ΜΤ4 σε βράση

ΜΤ5678 σε λειτουργία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024.

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων
εκπομπής (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι).

ΠΚ1 σε λειτουργία

ΜΤ4 σε βράση

ΜΤ5678 σε λειτουργία.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Καταγράφηκαν οι ακόλουθες υπερβάσεις οριακών τιμών στην καρδιά του ΠΚ1 ως εξής:

12/11/2024 $21,3 \text{ mg/Nm}^3$ για 0,5hrs, ΤΟC ΠΚ1,
(οριακή τιμή 10 mg/Nm^3)

Η υπέρβαση δεν είναι πραγματική, καθώς αυτή καταγράφηκε για ~~πάρση~~ περίοδο 3 λεπτών, κατά το διάστημα αντικατάστασης της φιάλης υδροχόνου που χρησιμοποιείται στη λειτουργία του εξοπλισμού. Με την τοποθέτηση της καινούργιας φιάλης και επανεκκίνησης του εξοπλισμού, οι τιμές εκπομπής αερίου ΤΟC επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Δεν παρατηρήθηκε καμία υπέρβαση των ορίων εκπομπής (επιτρεπόμενοι ημερήσιοι μέσοι όροι)

ΠΚ1 σε λειτουργία

ΜΤ4 σε στάση

ΜΤ5678 σε λειτουργία


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ